



Klient Praceprofirmy s.r.o. · IČO: 21691908

Areál VZOR

Budova VZOR · 35000 m²

Adresa Vzor 1

Datum 21. 05. 2026

Technik Radek Luňáček

Stav Finální

Foto odpadu



Závady — souhrn

#	Závažnost	Popis
32	HAVÁRIE	Ucpaný odtok
17	HAVÁRIE	Ucpaný odtok
8	HAVÁRIE	Porušená hydroizolace pláště
41	KRITICKÉ	Požární žebřík – koroze žebříku / suchovodu
39	KRITICKÉ	Odtok - chybějící vnější kryt / vnitřní koš na odtoku
38	KRITICKÉ	Odtok - prasklý nebo chybějící vnější kryt / vnitřní koš na odtoku
37	KRITICKÉ	Požární žebřík - chybějící výstupní / nástupní stupínek
29	KRITICKÉ	Hromosvod - závada na svodu - chybí pospojení
28	KRITICKÉ	Hromosvod - závada na svodu - vysypaná výplň
27	KRITICKÉ	Klimatizace - nečitelný nebo chybějící výrobní štítek s údaji o množství a druhu...
26	KRITICKÉ	Konstrukce koroze
22	KRITICKÉ	Odtok - prasklý nebo chybějící vnější kryt / vnitřní koš na odtoku
19	KRITICKÉ	Odtok - chybějící vnější kryt / vnitřní koš na odtoku
16	KRITICKÉ	Konstrukce koroze
13	KRITICKÉ	Hromosvod - závada na svodu - chybí pospojení
7	KRITICKÉ	Konstrukce koroze
34	VAROVÁNÍ	Chybějící kryt na vstupu vzduchotechniky
33	VAROVÁNÍ	Světlíky - polykarbonát na hranici životnosti celkem 8 ks
12	VAROVÁNÍ	Elektroinstalace
11	VAROVÁNÍ	Elektroinstalace
3	VAROVÁNÍ	Světlíky - polykarbonát na hranici životnosti
1	VAROVÁNÍ	Elektroinstalace

#	Závažnost	Popis
20	INFORMACE	Blokovaný přístup k požárnímu žebříku
15	INFORMACE	Chybějící část omítky
14	INFORMACE	Ponechaný materiál pro další využití?
2	INFORMACE	Dosloužilá cedulka s informacemi
40	ÚKLID	Odstraněný materiál
36	ÚKLID	Úklid
35	ÚKLID	Úklid
31	ÚKLID	Úklid
30	ÚKLID	Úklid
25	ÚKLID	Úklid
24	ÚKLID	Úklid
23	ÚKLID	Úklid
21	ÚKLID	Úklid
18	ÚKLID	Odstraněný materiál
10	ÚKLID	Úklid
9	ÚKLID	Úklid
6	ÚKLID	Úklid
5	ÚKLID	Odstraněný materiál
4	ÚKLID	Úklid

Závada č. 41

⊗ KRITICKÉ

Popis

Požární žebřík – koroze žebříku / suchovodu



GPS: 50.742917, 15.033452

Závada č. 41

⊗ KRITICKÉ



Závada č. 40



Popis

Odstraněný materiál



GPS: 50.741762, 15.033143

Závada č. 40



Závada č. 39

⊗ KRITICKÉ

Popis

Odtok - chybějící vnější kryt / vnitřní koš na odtoku



GPS: 50.742964, 15.032655



Závada č. 38

⊗ KRITICKÉ

Popis

Odtok - prasklý nebo chybějící vnější kryt / vnitřní koš na odtoku



GPS: 50.742047, 15.033009

Závada č. 38

⊗ KRITICKÉ



Závada č. 37

⊗ KRITICKÉ

Popis

Požární žebřík - chybějící výstupní / nástupní stupínek



GPS: 50.741618, 15.033371

Závada č. 37

⊗ KRITICKÉ



Závada č. 36



Popis
Úklid



GPS: 50.741629, 15.033507

Závada č. 36



Před opravou



Závada č. 36



Po opravě



Závada č. 35



Popis
Úklid



GPS: 50.741580, 15.032855

Závada č. 35



Před opravou



Závada č. 35



Po opravě



Závada č. 34

VAROVÁNÍ

Popis

Chybějící kryt na vstupu vzduchotechniky



GPS: 50.742262, 15.032974

Závada č. 34

 VAROVÁNÍ



Závada č. 33

VAROVÁNÍ

Popis


Světlíky - polykarbonát na hranici životnosti celkem 8 ks



GPS: 50.742211, 15.033508

Závada č. 33

⚠ VAROVÁNÍ



Závada č. 32

⚡ HAVÁRIE

Popis

Ucpaný odtok



GPS: 50.743142, 15.032640

Závada č. 32

⚡ HAVÁRIE



Závada č. 31



Popis
Úklid



GPS: 50.743169, 15.033138

Závada č. 31



Před opravou



Závada č. 31



Po opravě



Závada č. 30



Popis
Úklid




GPS: 50.741543, 15.032427

Závada č. 30



Před opravou



Závada č. 30



Po opravě



Závada č. 29

⊗ KRITICKÉ

Popis

Hromosvod - závada na svodu - chybí pospojení



GPS: 50.742750, 15.032436

Závada č. 29

⊗ KRITICKÉ



Závada č. 28

⊗ KRITICKÉ

Popis


Hromosvod - závada na svodu - vysypaná výplň



GPS: 50.741875, 15.032398

Závada č. 28

⊗ KRITICKÉ



Závada č. 27

⊗ KRITICKÉ

Popis

Klimatizace - nečitelný nebo chybějící výrobní štítek s údaji o množství a druhu chladiva



GPS: 50.742106, 15.032955

Závada č. 26

⊗ KRITICKÉ

Popis

Konstrukce koroze



GPS: 50.741768, 15.033583

Závada č. 26

⊗ KRITICKÉ



Závada č. 25



Popis
Úklid



GPS: 50.743013, 15.033409

Závada č. 25



Před opravou



Závada č. 25



Po opravě



Závada č. 24



Popis
Úklid



GPS: 50.741992, 15.032652

Závada č. 24




Před opravou



Závada č. 24



Po opravě



Závada č. 23



Popis
Úklid



GPS: 50.742128, 15.032432

Závada č. 23



Před opravou



Závada č. 23



Po opravě



Závada č. 22

⊗ KRITICKÉ

Popis

Odtok - prasklý nebo chybějící vnější kryt / vnitřní koš na odtoku



GPS: 50.742157, 15.032604

Závada č. 22

⊗ KRITICKÉ



Závada č. 21



Popis
Úklid



GPS: 50.742223, 15.033339

Závada č. 21



Před opravou



Závada č. 21



Po opravě



Závada č. 20

[i INFORMACE](#)


Popis

Blokovaný přístup k požárnímu žebříku



GPS: 50.741517, 15.032601

Závada č. 20



Závada č. 19


⊗ KRITICKÉ

Popis

Odtok - chybějící vnější kryt / vnitřní koš na odtoku



GPS: 50.743162, 15.033371



Závada č. 18



Popis

Odstraněný materiál



GPS: 50.741936, 15.033725

Závada č. 18



Závada č. 17

⚡ HAVÁRIE

Popis

Ucpaný odtok



GPS: 50.742080, 15.033680

Závada č. 17

⚡ HAVÁRIE



Závada č. 17

⚡ HAVÁRIE



Závada č. 16

⊗ KRITICKÉ

Popis


Konstrukce koroze



GPS: 50.742287, 15.033639

Závada č. 16

⊗ KRITICKÉ




Závada č. 15

[i INFORMACE](#)

Popis

Chybějící část omítky



GPS: 50.742331, 15.033382

Závada č. 15



Závada č. 14



Popis

Ponechaný materiál pro další využití?



GPS: 50.742092, 15.033462

Závada č. 14



Závada č. 13

⊗ KRITICKÉ

Popis


Hromosvod - závada na svodu - chybí pospojení



GPS: 50.742909, 15.032902

Závada č. 13

⊗ KRITICKÉ




Závada č. 12

VAROVÁNÍ

Popis

Elektroinstalace



GPS: 50.743094, 15.032912

Závada č. 12

⚠ VAROVÁNÍ




Závada č. 11

VAROVÁNÍ

Popis


Elektroinstalace



GPS: 50.742923, 15.032165

Závada č. 11

 VAROVÁNÍ



Závada č. 10



Popis
Úklid



GPS: 50.743111, 15.032261

Závada č. 10




Před opravou



Závada č. 10



Po opravě



Závada č. 9



Popis
Úklid



GPS: 50.742606, 15.032443

Závada č. 9




Před opravou



Závada č. 9



Po opravě



Závada č. 8

⚡ HAVÁRIE

Popis


Porušená hydroizolace pláště



GPS: 50.742504, 15.032442

Závada č. 8

⚡ HAVÁRIE



Závada č. 7

⊗ KRITICKÉ

Popis


Konstrukce koroze



GPS: 50.742484, 15.032789

Závada č. 7

⊗ KRITICKÉ



Závada č. 6



Popis
Úklid



GPS: 50.742535, 15.032757

Závada č. 6



Před opravou



Závada č. 6



Po opravě



Závada č. 5



Popis

Odstraněný materiál



GPS: 50.742562, 15.033052

Závada č. 5



Před opravou



Závada č. 5



Po opravě



Závada č. 4



Popis
Úklid



GPS: 50.742540, 15.033175

Závada č. 4



Před opravou



Závada č. 4



Po opravě



Závada č. 3


VAROVÁNÍ

Popis

Světlíky - polykarbonát na hranici životnosti



GPS: 50.742766, 15.033297



Závada č. 2



Popis

Dosloužilá cedulka s informacemi



GPS: 50.742655, 15.033511

Závada č. 2



Závada č. 1

VAROVÁNÍ

Popis

Elektroinstalace



GPS: 50.742573, 15.033285

Závada č. 1

VAROVÁNÍ

